



**Zmätočné značenie pre turistov**

V lokalite je množstvo značenia, nie sú zosúladené informácie o území.



**Neriadené parkovanie, skládkovanie dreva, bez zázemia pre turistov**

Autá parkujú živelne na voľných plochách, drevo po ťažbe obmedzuje, turisti nemajú zázemie pre posekanie a oddych.



**Zanedbané lesné porasty.**

Lesné porasty si vyžadujú starostlivosť (prebierka). Problém je aj kategorizácia lesa, na obrázku príklad parc. č.7214, ktorá je hosp. lesom, UP tu umožňuje nevhodnú výstavbu. V lese je pamätný kríž viažúci sa na meno lokality (malé foto).



**Erózia v území.**

Väčšina lesných ciest v území trpí rozsiahlou eróziou terénu následkom neriadeného vodného režimu.



**Podmáčanie územia**

V päte zosuvného územia nie je riešené jeho podmáčanie



**Značenie pre automobilistov**

Príjazd do mesta, tesne pred sedlom Červená studňa, bez informácií o lokalite

**Problémy v riešenom území - fotodokumentácia**

Výkres ilustruje charakteristické problémy v území na jednotlivých vybraných príkladoch.

Zodp. projektant	Autori	Vypracoval	Formát
Ing.arch.L.Paučulová	Ing.arch.L.Paučulová Ing.Pavol Polák	Ing.arch.L.Paučulová	1 x A3
Okres: Banská Štiavnica			Dátum
Obec: Banská Štiavnica			03 / 2015
Investor:			Stupeň PD
Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám.1, 969 01 Banská Štiavnica			štúdia využ. územia
			Parc.číslo
			Vo výkresoch



ČERVENÁ STUDŇA - centrum prímestských oddychových aktivít

SÚČASNÝ STAV  
A VYBRANÉ PROBLÉMY - FOTO  
Katastrálne územie: Banská Štiavnica

**1.ETAPA - NÁVRH**

Mierka	Č.V.
	9